



CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA


D.O.M N° 50 Fecha: 28.09.2020

El Director de Obras Municipales suscribe y certifica que la propiedad **ROL DE AVALUO N° 2594-34** ubicada en **OBISPO SAN MIGUEL N°1675** destinada a **VIVIENDA** de propiedad de **EVELYN ANDREA FRANCESCONI CABRERA**.

Comprobadas las recepciones parciales de sus instalaciones, reconocidas las participaciones profesionales, efectuadas las inspecciones municipales reglamentarias y contando con la aceptación del propietario ha sido recibida conforme, por lo cual se otorga el presente certificado de recepción definitiva.

- 1) Corresponde a permiso de **OBRA NUEVA N°55** fecha **14.08.2019** y **RESOLUCION DE MODIFICACION DE EDIFICACION N°54** de fecha **11.09.2020**.
- 2) La Obra puede ser acogida a los respectivos beneficios, por cumplir con las exigencias técnicas, de la(s) ley(es) especial(es) siguiente(s): **DFL-2**
- 3) La superficie recepcionada es de: **125,91 m²**
- 4) El presente certificado corresponde a la obra **TOTAL/terminada**.

Nota: La presente recepción se realiza conforme a lo señalado en Ord. MINVU N°160 de 2020, Dictamen N°3.610 de 2020 de CGR, DDU MINVU N°429 de 2020, DDU MINVU N°436 de 2020, otorgándose la presente Recepción mediante procedimiento electrónico de revisión. Los interesados certificaron la autenticidad de todos los documentos, firmas y fotografías ingresadas.


MARCO MUÑOZ CASTRO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

